


PRESENTACIÓN

**Acabado:** Níquel.**Acabado:** Rojo.**Acabado:** Dorado.**Acabado:** Negro BR.**Acabado:** Cromado.**Acabado:** Negro Mate.

DIBUJO TÉCNICO



INFORMACIÓN TÉCNICA

Presión de trabajo mínima y máxima (PSI).	7.5 - 145 (PSI)
Temperatura de trabajo mínima y máxima (°C).	0 - 90 (°C)
Flujo de agua promedio (Lt./ minuto).	3.8 Lts. / Minuto a 43.5 PSI
Material.	Latón + Zinc
Acabados disponibles.	Negro BR, Rojo, Dorado, Negro Mate, Cromado o Níquel.
Peso bruto y neto (Kg).	- P. Neto: 1.20kgs +/-5% - P. Bruto: 1.37kgs +/-5%

RECOMENDACIONES

Remoje en agua un paño de algodón o una esponja suave. Limpie la superficie del producto aplicando movimientos circulares. Enjuague de forma completa la base, manija y cuello. Por favor no haga uso de paños corrosivos, metálicos ni productos convencionales para limpieza.

Enjuague la superficie únicamente con agua limpia. Humedezca el paño, o esponja, y remueva cualquier tipo de suciedad adherida a la superficie del producto.

Para terminar, seque toda la superficie con un paño de algodón. Se recomienda aplicar este mantenimiento a diario en zonas costeras y en zonas no costeras cada 2 o 3 días.